

Nummer: 07

Datum: 15.02.2017

Bearbeiter/in: PAS A. Bertram

Verantwortlich: Geschäftsleitung

Arbeitsbereich: Externe Kundeneinsätze

Arbeitsplatz/Tätigkeit: Lackierung/Facharbeiter-Helfer

BETRIEBSANWEISUNG für Lackierbereiche

PELE

Personaldienstleistungen

GmbH & Co. KG

Schießgrabenstraße 14

86150 Augsburg

Anwendungsbereich

Lackierraum mit Lackierstand

Gefahren für Mensch und Umwelt



Brand- und Explosionsgefahr!

Gesundheitsgefahren durch -

Einatmen von Dämpfen, Farbnebeln (z.B. für Bronchien, Lunge, Blut, innere Organe).

Hautkontakt (Hautentfettung, Hauterkrankung, Allergie).

Hornhautverletzung durch Spritzer ins Auge.

Abwasserverschmutzung durch Rückstände.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Die zu verwendenden Arbeitsmittel, Anlagen und Geräte sind vor Arbeitsbeginn auf ihren betriebssicheren Zustand zu prüfen.

Nur bei eingeschalteter Absaugung arbeiten! Lackierte Teile an Abdunstplatz stellen.

Rauchen und Umgang mit Feuer ist beim Arbeiten verboten!

Farb- und Verdünnungsvorrat nur für eine Arbeitsschicht im Lackierraum lagern.



Bei Rückprall der Farbnebel, Atemschutzmaske mit Lösemittelfilter tragen!

(z.B. beim Lackieren in Kästen)

Hände und Gesicht vor den Pausen und nach Arbeitsende gründlich reinigen.

Hautreiniger benutzen, niemals Verdünnung verwenden!

Hautpflegemittel benutzen!

Aufbewahrung und Verzehr von Nahrungs- und Genussmitteln im Lackierraum sind verboten.



Verhalten bei Störungen

Bei Ausfall der Absaugung, Arbeit einstellen und aufsichtsführende Personen benachrichtigen.

Ausgelaufene Lösungsmittel mit Bindemittel aufnehmen.

Im Brandfall, Alarmplan beachten, Lüftung ausschalten.

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



Erste Hilfe leisten: Benetzte Hautstellen sofort reinigen und mit Hautschutzcreme einreiben, benetzte Augen mit viel Wasser spülen, nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Unfall melden: Vorgesetzte verständigen.

Ersthelfer: siehe Notfallplan Entleiher

Notrufleitzentrale : 112 - Details siehe Alarm- u. Notfallplan intern/extern

Instandhaltung; Entsorgung

Lackierstand und Spritzgeräte nur mit geeigneten Reinigungsgeräten säubern.

Gebrauchte Waschverdünnung, Lackschlamm, leere Dosen und getränkte Hilfsmittel

in gekennzeichneten Sondermüllcontainern sammeln.

Folgen der Nichtbeachtung

Gesundheitliche Folgen: Verletzung, Krankheit

Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen (Abmahnung, Verweis o.ä.)

PELE
Personaldienstleistungen
Schießgrabenstraße 14, 86150 Augsburg
Tel. (0821) 351100 Fax (0821) 319302
AS-Signatur OK

Gültigkeit: unbefristet

Unterschrift(en)
Verantwortliche: