

Nummer: 19

Datum: 15.02.2017

Bearbeiter/in: PAS A. Bertram

Verantwortlich: Geschäftsleitung

Arbeitsbereich: Externe Kundeneinsätze

Arbeitsplatz/Tätigkeit: Kommissionierer + Staplerfahrer

BETRIEBSANWEISUNG für Lagereinrichtungen

PELE

Personaldienstleistungen

GmbH & Co. KG

Schießgrabenstraße 14

86150 Augsburg

Anwendungsbereich

wie Schränke, Regale und kraftbetriebene Regalbediengeräte aller Art.

Gefahren für Mensch und Umwelt



Sturz- und Absturzgefahr!

Gefahr durch herabfallende Gegenstände.

Gefahr durch Defekte an elektrische Einrichtungen und Hilfsmitteln.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch verschüttete Flüssigkeiten.

Sturzgefahr für Fußgänger.

Verzögerter Bremsweg der Flurförderzeugen bei feuchtem Untergrund.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Einrichtungen auf sicheren Zustand prüfen!

Keine Entnahmen aus Regalsystemen, wenn sich Personen im Gefährdungsbereich befinden.

Gegenstände so lagern, dass sie nicht in Wege /Gänge hineinragen.

Verkehrs- und Rettungswege freihalten!

Rauchen verboten!

Lagerbereich nur durch dafür vorgesehene Eingänge betreten.

Das Betreten von Verkehrswegen durch Unbefugte sowie Durchgangsverkehr ist verboten.

Während längerer manueller Arbeiten im Lagerbereich (z.B. Inventur), ist das

Befahren mit Bediengeräten u.ä. verboten!

Das Aussteigen bei einem angehobenen Bedienstand ist nicht gestattet.

Ausgelaufene Flüssigkeiten sind mit geeigneten Mitteln zu binden, aufzunehmen und zu entsorgen.



Verhalten bei Störungen

Bei Defekten:

Arbeit einstellen, Gerät ausschalten und ggf. gegen den Weiterbetrieb sichern.

Vorgesetzten informieren.

Bei ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Gefahrenpotential achten.

Flüssigkeiten auf dem Boden umgehend entfernen.

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



Geräte abschalten.

Verletzte bergen (Selbstschutz beachten).

Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, Brüche ruhigstellen).

Unfall melden.

Notrufleitzentrale: 112 - Details siehe Alarm- u. Notfallplan intern/extern

Instandhaltung; Entsorgung

Reparatur von Einrichtungen und Betriebsmitteln nur durch sachkundige Personen.

Ausgelaufene Flüssigkeiten gemäß betrieblicher Weisung entsorgen.

Folgen der Nichtbeachtung

Gesundheitliche Folgen: Verletzungen

Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen

PELE
Personaldienstleistungen
GmbH & Co. KG
Schießgrabenstraße 14, 86150 Augsburg
Tel. (0821) 313100 Fax (0821) 313102
AS-Signatur 04

Gültigkeit: unbefristet

Unterschrift(en)
Verantwortliche: